4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

- Повишени загуби на топлинна енергия през стените. При съществуващото положение загубите на на топлина са значителни и конструкцията като цяло не удовлетворява нормативните изисквания.

- Повишени загуби на топлинна енергия през покрива. При съществуващата конструкция на тавана загубите на на топлина през него са значителни и конструкцията като цяло не удовлетворява нормативните изисквания.

- Повишен разход на ел. енергия за осветление. При съществуващото положение осветителните тела са силно амортизирани и със значителен разход на ел. енергия.

- Отоплителната инсталация на сградата както като отоплителни тела така и като тръбна мрежа е остаряла, амортизирана, без възможност за регулиране и като цяло недостатъчно ефективна.